

**PORTARIA ANAC Nº 933/SIA, DE 15 DE ABRIL DE 2014.**

Altera e renova a inscrição do aeródromo privado Fazenda São Joaquim I (MG) no cadastro de aeródromos.

**O GERENTE DE ENGENHARIA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUÁRIA SUBSTITUTO**, no uso das atribuições que lhe conferem o art. 1º, inciso IV, da Portaria nº 2304, de 17 de dezembro de 2010, com fundamento na Lei nº 7.565, de 19 de dezembro de 1986, que dispõe sobre o Código Brasileiro de Aeronáutica,

**RESOLVE:**

Art. 1º Alterar e renovar o registro do aeródromo privado abaixo, tendo em vista as informações que constam nos autos do processo nº 00065.042205/2014-11, com as seguintes características:

I - denominação: Fazenda São Joaquim I;

II - código OACI: SIEX;

III - município (UF): Santa Vitória (MG);

IV - ponto de referência do aeródromo (coordenadas geográficas):  
19° 00' 32" S / 050° 25' 53" W

Art. 2º A renovação de inscrição tem validade de 10 (dez) anos.

Art. 3º As características cadastrais do aeródromo serão publicadas no sítio da ANAC na rede mundial de computadores.

Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 5º Fica revogada a Portaria ANAC nº 746/SIA, de 17 de maio de 2010, publicada no Diário Oficial da União nº 94, Seção 1, Página 18, de 19 de maio de 2010.

**HUGO VIEIRA DE VASCONCELOS**

Resumo das características atualizadas no cadastro do Aeródromo Privado Fazenda São Joaquim I (Portaria nº 933, de 15/04/2014) de acordo com o processo ANAC nº 00065.042205/2014-11.

**CARACTERÍSTICAS GERAIS DO AERÓDROMO**

Nome Oficial	Fazenda São Joaquim I
Código OACI	SIEX
Tipo de Uso	Privado
Proprietário	Santa Vitória Empreendimentos e Participações Ltda.
Município (UF)	Santa Vitória (MG)
Tipo de Operação	VFR Diurna
Ponto de Referência do Aeródromo (coordenadas geográficas)	19° 00' 32" S / 050° 25' 53" W
*Altitude	455 m

**CARACTERÍSTICAS DA PISTA DE POUSO E DECOLAGEM**

Designação	03 / 21
Comprimento	1106m
Largura	18m
Natureza da superfície	Asfalto
Resistência do pavimento	13/F/B/Y/U

**SINALIZAÇÃO LUMINOSA**

Farol de aeródromo	NÃO EXISTENTE
Indicador de direção de vento iluminado	NÃO EXISTENTE
Luzes de borda de pista	NÃO EXISTENTE
Luzes de cabeceira de pista	NÃO EXISTENTE
Luzes de eixo de pista	NÃO EXISTENTE
Luzes de zona de toque	NÃO EXISTENTE
Luzes de borda de pista de táxi	NÃO EXISTENTE

(\*) Itens Alterados

*Hy. Vieira de Vasconcelos*