

PORTARIA Nº 1845/SIA, DE 14 DE JULHO DE 2015.

Altera a inscrição do heliponto privado Edifício Faria Lima Financial Center (SP) no cadastro de aeródromos.

O GERENTE DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO, no uso da atribuição que lhe confere o art. 5º, inciso XIV, da Portaria nº 1751, de 6 de julho de 2015, com fundamento na Lei nº 7.565, de 19 de dezembro de 1986, que dispõe sobre o Código Brasileiro de Aeronáutica, considerando o que consta do processo nº 00065.088844/2015-12,

RESOLVE:

Art. 1º Alterar a inscrição do heliponto abaixo no cadastro de aeródromos da ANAC com as seguintes características:

I - denominação: Edifício Faria Lima Financial Center;

II - código OACI: SIJF;

III - município (UF): São Paulo (SP); e

IV - ponto de referência do heliponto (coordenadas geográficas):
23° 35' 10" S / 046° 41' 00" W

Art. 2º A inscrição tem validade até 13 de setembro de 2020.

Art. 3º As características cadastrais do aeródromo serão publicadas no sítio da ANAC na rede mundial de computadores.

Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 5º Fica revogada a Portaria nº 1514/SIA, de 10 de setembro de 2010, publicada no Diário Oficial da União de 13 de setembro de 2010, Seção 1, página 9.

RODRIGO OTÁVIO RIBEIRO

Resumo das características atualizadas no cadastro do Heliponto Privado Edifício Faria Lima Financial Center (Portaria nº 1845, de 14/07/2015) de acordo com o processo ANAC nº 00065.088844/2015-12.

CARACTERÍSTICAS DO HELIPONTO

Nome Oficial	Edifício Faria Lima Financial Center
Código OACI	SIJF
Tipo de Uso	Privado
*Proprietário	Condomínio Edifício Faria Lima Financial Center
Município (UF)	São Paulo (SP)
*Ponto de Referência do Aeródromo (coordenadas geográficas)	23° 35' 10" S / 046° 41' 00" W
Tipo de Operação	VFR Diurna/Noturna
*Altitude	823 m
Natureza do Piso	Concreto
Resistência do Pavimento	6,0 t
Formato da Área de Pouso	Quadrado
Dimensões da Área de Pouso	24m x 24m
Rumo de Aproximação (1)	15
Rumo de Aproximação (2)	-


SINALIZAÇÃO LUMINOSA DO HELIPONTO

Farol de aeródromo	NÃO EXISTENTE
Indicador de direção de vento iluminado	EXISTENTE
Luzes indicadoras de direção de aproximação de heliponto	NÃO EXISTENTE
Luzes indicadoras de área de toque quadradas de heliponto	NÃO EXISTENTE
Luzes indicadoras do ângulo de direção do heliponto	NÃO EXISTENTE
Luzes de limite de área de pouso de helipontos	EXISTENTE
Luzes de obstáculo	NÃO EXISTENTE

(*) Itens Alterados

OBSERVAÇÕES (RMK)

A. As OPS deverão ser submetidas as AUTH do CTL de HEL, bem como SUBJ a eventuais restrições caso ocorram interferências na capacidade OPR desse órgão de CTL.
B. Av. Brigadeiro Faria Lima, 3394 - Itaim Bibi.
(Referência: ROTAER, vigente em JULHO/2015)

 14/07/15
Rodrigo Otávio Ribeiro
GFIC / SIA
Gerente