

**PORTARIA Nº 1863/SIA, DE 14 DE JULHO DE 2015.**

Altera a inscrição do aeródromo privado Pedro da Costa Lima (MS) no cadastro de aeródromos.

**O GERENTE DE ENGENHARIA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUÁRIA SUBSTITUTO**, no uso da atribuição que lhe confere o art. 5º, inciso XIV, da Portaria nº 1751, de 6 de julho de 2015, com fundamento na Lei nº 7.565, de 19 de dezembro de 1986, que dispõe sobre o Código Brasileiro de Aeronáutica, considerando o que consta do processo nº 00065.089026/2015-29,

**RESOLVE:**

Art. 1º Alterar a inscrição do aeródromo abaixo no cadastro de aeródromos da ANAC com as seguintes características:

I - denominação: Pedro da Costa Lima;

II - código OACI: SJIC;

III - município (UF): Santa Rita do Pardo (MS); e

IV - ponto de referência do aeródromo (coordenadas geográficas):  
21º 14' 42" S / 052º 46' 10" W

Art. 2º A inscrição tem validade até 7 de outubro de 2023.

Art. 3º As características cadastrais do aeródromo serão publicadas no sítio da ANAC na rede mundial de computadores.

Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 5º Fica revogada a Portaria nº 2595/SIA, de 4 de outubro de 2013, publicada no Diário Oficial da União de 7 de outubro de 2013, Seção 1, página 4.

**RODRIGO OTÁVIO RIBEIRO**

Resumo das características atualizadas no cadastro do Aeródromo Privado Pedro da Costa Lima (Portaria nº 1863, de 14 / 07 / 2015) de acordo com o processo ANAC nº 00065.089026/2015-29.

**CARACTERÍSTICAS GERAIS DO AERÓDROMO**

Nome Oficial	Pedro da Costa Lima
Código OACI	SJIC
Tipo de Uso	Privado
Proprietário	Arany Garcia de Lima
Município (UF)	Santa Rita do Pardo (MS)
Tipo de Operação	VFR Diurna
*Ponto de Referência do Aeródromo (coordenadas geográficas)	21° 14' 42" S / 052° 46' 10" W
*Altitude	440 m

**CARACTERÍSTICAS DA PISTA DE POUSO E DECOLAGEM**

Designação	12 / 30
Comprimento	800m
Largura	20m
Natureza da superfície	Gramma
Resistência do pavimento	3500 kg / 0,50 MPa

**SINALIZAÇÃO LUMINOSA**

Farol de aeródromo	NÃO EXISTENTE
Indicador de direção de vento iluminado	NÃO EXISTENTE
Luzes de borda de pista	NÃO EXISTENTE
Luzes de cabeceira de pista	NÃO EXISTENTE
Luzes de eixo de pista	NÃO EXISTENTE
Luzes de zona de toque	NÃO EXISTENTE
Luzes de borda de pista de táxi	NÃO EXISTENTE

(\*) Itens Alterados

  
Rodrigo Otávio Ribeiro  
- GFIC / STA  
Gerente