

**P PORTARIA Nº 2268/SIA, DE 21 DE AGOSTO DE 2015.**

Altera a inscrição do aeródromo privado Fazenda Vertente (MT) no cadastro de aeródromos.

**O GERENTE DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO**, no uso da atribuição que lhe confere o art. 5º, inciso XIV, da Portaria nº 1751, de 6 de julho de 2015, com fundamento na Lei nº 7.565, de 19 de dezembro de 1986, que dispõe sobre o Código Brasileiro de Aeronáutica, considerando o que consta do processo nº 00065.110539/2015-14,

**RESOLVE:**

Art. 1º Alterar a inscrição do aeródromo abaixo no cadastro de aeródromos da ANAC com as seguintes características:

I - denominação: Fazenda Vertente;

II - código OACI: SWVL;

III - município (UF): Santo Antônio do Leverger (MT); e

IV - ponto de referência do aeródromo (coordenadas geográficas):  
15º 53' 57" S / 055º 19' 23" W

Art. 2º A inscrição tem validade até 16 de janeiro de 2023.

Art. 3º As características cadastrais do aeródromo serão publicadas no sítio da ANAC na rede mundial de computadores.

Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 5º Fica revogada a Portaria nº 96/SIA, de 15 de janeiro de 2013, publicada no Diário Oficial da União de 16 de janeiro de 2013, Seção 1, página 2.

**RODRIGO OTÁVIO RIBEIRO**

Resumo das características atualizadas no cadastro do Aeródromo Privado Fazenda Vertente (Portaria nº *2268*, de *21 / 08 / 2015*) de acordo com o processo ANAC nº 00065.110539/2015-14.

**CARACTERÍSTICAS GERAIS DO AERÓDROMO**

Nome Oficial	Fazenda Vertente
Código OACI	SWVL
Tipo de Uso	Privado
Proprietário	José Pupin
Município (UF)	Santo Antônio do Leverger (MT)
Tipo de Operação	VFR Diurna
*Ponto de Referência do Aeródromo (coordenadas geográficas)	15° 53' 57" S / 055° 19' 23" W
*Altitude	822 m

**CARACTERÍSTICAS DA PISTA DE POUSO E DECOLAGEM**

Designação	13 / 31
Comprimento	1100m
Largura	50m
Natureza da superfície	Cascalho
Resistência do pavimento	3000Kg/0.50MPa

**SINALIZAÇÃO LUMINOSA**

Farol de aeródromo	NÃO EXISTENTE
Indicador de direção de vento iluminado	NÃO EXISTENTE
Luzes de borda de pista	NÃO EXISTENTE
Luzes de cabeceira de pista	NÃO EXISTENTE
Luzes de eixo de pista	NÃO EXISTENTE
Luzes de zona de toque	NÃO EXISTENTE
Luzes de borda de pista de táxi	NÃO EXISTENTE

(\*) Itens Alterados

*Conforme Parecer 1325/2015/GTCC/GFIC*

*Rodrigo Otávio Ribeiro* 21/08/15

Rodrigo Otávio Ribeiro  
GFIC / SIA  
Gerente