

**PORTARIA Nº 2732/SIA, DE 9 DE OUTUBRO DE 2015.**

Altera a inscrição do aeródromo privado Fazenda Bela Vista (MT) no cadastro de aeródromos.

**O GERENTE DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO**, no uso da atribuição que lhe confere o art. 5º, inciso XIV, da Portaria nº 1751, de 6 de julho de 2015, com fundamento na Lei nº 7.565, de 19 de dezembro de 1986, que dispõe sobre o Código Brasileiro de Aeronáutica, considerando o que consta do processo nº 00065.103049/2015-53,

**RESOLVE:**

Art. 1º Alterar a inscrição do aeródromo abaixo no cadastro de aeródromos da ANAC com as seguintes características:

I - denominação: Fazenda Bela Vista;

II - código OACI: SWVV;

III - município (UF): Vila Bela da Santíssima Trindade (MT); e

IV - ponto de referência do aeródromo (coordenadas geográficas):  
15° 45' 12" S / 060° 05' 56" W .

Art. 2º A inscrição tem validade até 16 de janeiro de 2023.

Art. 3º As características cadastrais do aeródromo serão publicadas no sítio da ANAC na rede mundial de computadores.

Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 5º Fica revogada a Portaria nº 0093/SIA, de 15 de janeiro de 2013, publicada no Diário Oficial da União de 16 de janeiro de 2013, Seção 1, páginas 2-3.

**RODRIGO OTÁVIO RIBEIRO**

Resumo das características atualizadas no cadastro do Aeródromo Privado Fazenda Bela Vista (Portaria nº 2732, de 09/10/2015) de acordo com o processo ANAC nº 00065.070343/2016-52.

### CARACTERÍSTICAS GERAIS DO AERÓDROMO

Nome Oficial	Fazenda Bela Vista
Código OACI	SWVV
Tipo de Uso	Privado
Proprietário	CISA AGROPECUÁRIA LTDA
Município (UF)	Vila Bela da Santíssima Trindade (MT)
Tipo de Operação	VFR Diurna
Ponto de Referência do Aeródromo (coordenadas geográficas)	15° 45' 12" S / 060° 05' 56" W
Altitude	222 m

### CARACTERÍSTICAS DA PISTA DE POUSO E DECOLAGEM


*Designação	14 / 32
Comprimento	900m
Largura	20m
Natureza da superfície	Terra
Resistência do pavimento	4500kg/0,50 MPa

### SINALIZAÇÃO LUMINOSA

Farol de aeródromo	NÃO EXISTENTE
Indicador de direção de vento iluminado	NÃO EXISTENTE
Luzes de borda de pista	NÃO EXISTENTE
Luzes de cabeceira de pista	NÃO EXISTENTE
Luzes de eixo de pista	NÃO EXISTENTE
Luzes de zona de toque	NÃO EXISTENTE
Luzes de borda de pista de táxi	NÃO EXISTENTE

(\*) Itens Alterados

Ref: Parecer 209 / 2016 / GTCC / GFIC / SIA

  
22/07/16  
Rodrigo Otávio Ribeiro  
GFIC / SIA  
Gerente