

PORTARIA Nº 2925/SIA, DE 28 DE OUTUBRO DE 2015.

Altera a inscrição do heliponto privado Palácio Boa Vista (SP) no cadastro de aeródromos.

O GERENTE DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO, no uso das atribuições que lhe confere o art. 5º, inciso XIV, da Portaria nº 1751, de 6 de julho de 2015, com fundamento na Lei nº 7.565, de 19 de dezembro de 1986, que dispõe sobre o Código Brasileiro de Aeronáutica, considerando o que consta do processo nº 00065.144433/2015-14,

RESOLVE:

Art. 1º Alterar a inscrição do heliponto abaixo no cadastro de aeródromos da ANAC com as seguintes características:

I - denominação: Palácio Boa Vista;

II - código OACI: SIIQ;

III - município (UF): Campos do Jordão (SP); e

IV - ponto de referência do heliponto (coordenadas geográficas):
22° 44' 06" S / 045° 36' 24" W

Art. 2º A inscrição tem validade até 15 de outubro de 2015.

Art. 3º As características cadastrais do aeródromo serão publicadas no sítio da ANAC na rede mundial de computadores.

Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 5º Fica revogada a Portaria nº 2736/SIA, de 9 de outubro de 2015, publicada no Diário Oficial da União de 15 de outubro de 2015, Seção 1, página 2.

RODRIGO OTÁVIO RIBEIRO

Resumo das características atualizadas no cadastro do Heliponto Privado Palácio Boa Vista (Portaria nº 2925, de 28 / 10 / 2015) de acordo com o processo ANAC nº 00065.144433/2015-14.

CARACTERÍSTICAS DO HELIPONTO

Nome Oficial	Palácio Boa Vista
*Código OACI	SHIQ
Tipo de Uso	Privado
Proprietário	Administração da Casa Militar
Município (UF)	Campos do Jordão (SP)
Ponto de Referência do Aeródromo (coordenadas geográficas)	22° 44' 06" S / 045° 36' 24" W
*Tipo de Operação	VFR Diurna/Noturna
Altitude	1772 m
*Natureza do Piso	Asfalto
Resistência do Pavimento	10,0 t
Formato da Área de Pouso	Quadrado
*Dimensões da Área de Pouso	30m x 30m
Rumo de Aproximação (1)	27
Rumo de Aproximação (2)	-

SINALIZAÇÃO LUMINOSA DO HELIPONTO

Farol de aeródromo	NÃO EXISTENTE
Indicador de direção de vento iluminado	EXISTENTE
*Luzes indicadoras de direção de aproximação de heliponto	NÃO EXISTENTE
Luzes indicadoras de área de toque quadradas de heliponto	NÃO EXISTENTE
Luzes indicadoras do ângulo de direção do heliponto	NÃO EXISTENTE
Luzes de limite de área de pouso de helipontos	EXISTENTE
Luzes de obstáculo	EXISTENTE
(*) Itens Alterados	

OBSERVAÇÕES (RMK)

(*) Av. Dr. Adhemar de Barros - Palácio Boa Vista.

Ref.: Parecer 1625/2015/GTCC/GFK

Rodrigo Otávio Ribeiro 20/10/15

Rodrigo Otávio Ribeiro
GFIC/SA
Gerente