

P PORTARIA Nº 3189/SIA, DE 27 DE NOVEMBRO DE 2015.

Inscreve o heliponto privado Norberto Odebrecht
(BA) no cadastro de aeródromos.

O GERENTE DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO, no uso da atribuição que lhe confere o art. 5º, inciso XIV, da Portaria nº 1751, de 6 de julho de 2015, com fundamento na Lei nº 7.565, de 19 de dezembro de 1986, que dispõe sobre o Código Brasileiro de Aeronáutica, considerando o que consta do processo nº 00065.103894/2015-29,

RESOLVE:

Art. 1º Inscrever o heliponto abaixo no cadastro com as seguintes características:

I - denominação: Norberto Odebrecht;

II - código OACI: SIUT;

III - município (UF): Salvador (BA); e

IV - ponto de referência do heliponto (coordenadas geográficas):
12º 57' 45" S / 038º 26' 08" W

Art. 2º A inscrição tem validade de 10 (dez) anos.

Art. 3º As características cadastrais do aeródromo serão publicadas no sítio da ANAC na rede mundial de computadores.

Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

RODRIGO OTÁVIO RIBEIRO

Resumo das características inscritas no cadastro do Heliponto Privado Norberto Odebrecht (Portaria nº 3189, de 27/11/2015) de acordo com o processo ANAC nº 00065.103894/2015-29.

CARACTERÍSTICAS DO HELIPONTO

Nome Oficial	Norberto Odebrecht
Código OACI	SIUT
Tipo de Uso	Privado
Proprietário	Associação Odebrecht Sede Salvador
Município (UF)	Salvador (BA)
Ponto de Referência do Aeródromo (coordenadas geográficas)	12° 57' 45" S / 038° 26' 08" W
Tipo de Operação	VFR Diurna/Noturna
Altitude	47 m
Natureza do Piso	Concreto.
Resistência do Pavimento	6,0 t
Formato da Área de Pouso	Quadrado
Dimensões da Área de Pouso	24m x 24m
Rumo de Aproximação (1)	1
Rumo de Aproximação (2)	26

SINALIZAÇÃO LUMINOSA DO HELIPONTO

Farol de aeródromo	NÃO EXISTENTE
Indicador de direção de vento iluminado	EXISTENTE
Luzes indicadoras de direção de aproximação de heliponto	NÃO EXISTENTE
Luzes indicadoras de área de toque quadradas de heliponto	NÃO EXISTENTE
Luzes indicadoras do ângulo de direção do heliponto	NÃO EXISTENTE
Luzes de limite de área de pouso de helipontos	EXISTENTE
Luzes de obstáculo	EXISTENTE

OBSERVAÇÕES (RMK)

- Proibida OPS ACFT sem RDO.
 - CTC Compulsório TWR-Salvador antes de iniciar decolagens.
 - Compulsória apresentação de PLN e suas atualizações à Sala AIS de Salvador.
 - Av. Luís Viana, 2841 - Paralela.
- (Referência: ROTAER vigente em NOVEMBRO/2015)

Ref: Parecer 1710/2015/GTCC/GFIC

Rodrigo Otávio Ribeiro 27/11/15

Rodrigo Otávio Ribeiro
GFIC / SIA
Gerente