

PORTARIA Nº 3431/SIA, DE 23 DE DEZEMBRO DE 2015.

Altera a inscrição do aeródromo privado Fazenda Primeiro de Maio (MS) no cadastro de aeródromos.

O GERENTE DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO, no uso das atribuições que lhe confere o art. 5º, inciso XIV, da Portaria nº 1751/SIA, de 6 de julho de 2015, com fundamento na Lei nº 7.565, de 19 de dezembro de 1986, que dispõe sobre o Código Brasileiro de Aeronáutica, considerando o que consta do processo nº 00065.151192/2015-51,

RESOLVE:

Art. 1º Alterar a inscrição do aeródromo abaixo no cadastro de aeródromos da ANAC com as seguintes características:

I - denominação: Fazenda Primeiro de Maio;

II - código OACI: SIMZ;

III - município (UF): Sonora (MS);

IV - ponto de referência do aeródromo (coordenadas geográficas):
17° 52' 33" S / 054° 56' 30" W

Art. 2º A inscrição tem validade até 10 de dezembro de 2022.

Art. 3º As características cadastrais do aeródromo serão publicadas no sítio da ANAC na rede mundial de computadores.

Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 5º Fica revogada a Portaria nº 2677/SIA, de 7 de dezembro de 2012, publicada no Diário Oficial da União de 10 de dezembro de 2012, Seção 1, página 4.

RODRIGO OTÁVIO RIBEIRO



Resumo das características atualizadas no cadastro do Aeródromo Privado Fazenda Primeiro de Maio (Portaria nº 3431, de 23 / 12 / 2015) de acordo com o processo ANAC nº 00065.151192/2015-51.

CARACTERÍSTICAS GERAIS DO AERÓDROMO

Nome Oficial	Fazenda Primeiro de Maio
Código OACI	SIMZ
Tipo de Uso	Privado
Proprietário	Habib Rezek Junior
Município (UF)	Sonora (MS)
Tipo de Operação	VFR Diurna
*Ponto de Referência do Aeródromo (coordenadas geográficas)	17° 52' 33" S / 054° 56' 30" W
*Altitude	182 m

CARACTERÍSTICAS DA PISTA DE POUSO E DECOLAGEM

Designação	02 / 20
*Comprimento	1000m
*Largura	20m
Natureza da superfície	Grama
Resistência do pavimento	5700Kg/0,50MPa

SINALIZAÇÃO LUMINOSA

Farol de aeródromo	NÃO EXISTENTE
Indicador de direção de vento iluminado	NÃO EXISTENTE
Luzes de borda de pista	NÃO EXISTENTE
Luzes de cabeceira de pista	NÃO EXISTENTE
Luzes de eixo de pista	NÃO EXISTENTE
Luzes de zona de toque	NÃO EXISTENTE
Luzes de borda de pista de táxi	NÃO EXISTENTE

(*) Itens Alterados

Ref: Portaria 1668/2015/GTCC/GFIC

R. Otávio Ribeiro 23/12/15

Rodrigo Otávio Ribeiro
GFIC / SIA
Gerente