

PORTARIA Nº 3432/SIA, DE 23 DE DEZEMBRO DE 2015.

Altera a inscrição do aeródromo privado Fazenda Anahí (MS) no cadastro de aeródromos.

O GERENTE DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO, no uso das atribuições que lhe confere o art. 5º, inciso XIV, da Portaria nº 1751/SIA, de 6 de julho de 2015, com fundamento na Lei nº 7.565, de 19 de dezembro de 1986, que dispõe sobre o Código Brasileiro de Aeronáutica, considerando o que consta do processo nº 00065.151055/2015-17,

RESOLVE:

Art. 1º Alterar a inscrição do aeródromo abaixo no cadastro de aeródromos da ANAC com as seguintes características:

I - denominação: Fazenda Anahí;

II - código OACI: SDWU;

III - município (UF): Porto Murtinho (MS);

IV - ponto de referência do aeródromo (coordenadas geográficas):
21° 42' 07" S / 057° 44' 25" W

Art. 2º A inscrição tem validade até 4 de abril de 2023.

Art. 3º As características cadastrais do aeródromo serão publicadas no sítio da ANAC na rede mundial de computadores.

Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 5º Fica revogada a Portaria nº 865/SIA, de 2 de abril de 2013, publicada no Diário Oficial da União de 4 de abril de 2013, Seção 1, página 4.

RODRIGO OTÁVIO RIBEIRO

Resumo das características atualizadas no cadastro do Aeródromo Privado Fazenda Anahí (Portaria nº 3632, de 23 / 12 / 2015) de acordo com o processo ANAC nº 00065.151055/2015-17.

CARACTERÍSTICAS GERAIS DO AERÓDROMO

Nome Oficial	Fazenda Anahí
Código OACI	SDWU
Tipo de Uso	Privado
Proprietário	Nelson Cintra Ribeiro
Município (UF)	Porto Murtinho (MS)
Tipo de Operação	VFR Diurna
*Ponto de Referência do Aeródromo (coordenadas geográficas)	21° 42' 07" S / 057° 44' 25" W
*Altitude	91 m

CARACTERÍSTICAS DA PISTA DE POUSO E DECOLAGEM

Designação	01 / 19
*Comprimento	1000m
Largura	18m
Natureza da superfície	Cascalho
Resistência do pavimento	5700 kg / 0,5 MPa

SINALIZAÇÃO LUMINOSA

Farol de aeródromo	NÃO EXISTENTE
Indicador de direção de vento iluminado	NÃO EXISTENTE
Luzes de borda de pista	NÃO EXISTENTE
Luzes de cabeceira de pista	NÃO EXISTENTE
Luzes de eixo de pista	NÃO EXISTENTE
Luzes de zona de toque	NÃO EXISTENTE
Luzes de borda de pista de táxi	NÃO EXISTENTE

(*) Itens Alterados

Ref.: Parecer 1667/2015/GTCC/GFIC

R. Ribeiro 23/12/15

Rodrigo Otávio Ribeiro
GFIC / SIA
Gerente