

**PORTARIA Nº 9/SIA, DE 4 DE JANEIRO DE 2016.**

Altera a inscrição do aeródromo privado Usina São Carlos (SP) no cadastro de aeródromos.

**O GERENTE DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO**, no uso da atribuição que lhe confere o art. 5º, inciso XIV, da Portaria nº 1751, de 6 de julho de 2015, com fundamento na Lei nº 7.565, de 19 de dezembro de 1986, que dispõe sobre o Código Brasileiro de Aeronáutica, considerando o que consta do processo nº 00065.163047/2015-13,

**RESOLVE:**

Art. 1º Alterar a inscrição do aeródromo abaixo no cadastro de aeródromos da ANAC com as seguintes características:

I - denominação: Usina São Carlos;

II - código OACI: SDWE;

III - município (UF): Jaboticabal (SP);

IV - ponto de referência do aeródromo (coordenadas geográficas):  
21° 17' 04" S / 048° 09' 48" W

Art. 2º A inscrição tem validade até 20 de julho de 2021.

Art. 3º As características cadastrais do aeródromo serão publicadas no sítio da ANAC na rede mundial de computadores.

Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 5º Fica revogada a Portaria nº 1383/SIA, de 19 de julho de 2011, publicada no Diário Oficial da União de 20 de julho de 2011, Seção 1, Página 1.

**RODRIGO OTÁVIO RIBEIRO**

Resumo das características atualizadas no cadastro do Aeródromo Privado Usina São Carlos (Portaria nº 9, de 04 / 01 / 2016) de acordo com o processo ANAC nº 00065.163047/2015-13.

**CARACTERÍSTICAS GERAIS DO AERÓDROMO**

Nome Oficial	Usina São Carlos
Código OACI	SDWE
Tipo de Uso	Privado
Proprietário	Usina Açucareira de Jaboticabal S/A
Município (UF)	Jaboticabal (SP)
Tipo de Operação	VFR Diurna
*Ponto de Referência do Aeródromo (coordenadas geográficas)	21° 17' 04" S / 048° 09' 48" W
Altitude	585 m

**CARACTERÍSTICAS DA PISTA DE POUSO E DECOLAGEM**

Designação	06 / 24
Comprimento	1000m
Largura	42m
Natureza da superfície	Terra
Resistência do pavimento	5000kg/0,50MPa

**SINALIZAÇÃO LUMINOSA**

Farol de aeródromo	NÃO EXISTENTE
Indicador de direção de vento iluminado	NÃO EXISTENTE
Luzes de borda de pista	NÃO EXISTENTE
Luzes de cabeceira de pista	NÃO EXISTENTE
Luzes de eixo de pista	NÃO EXISTENTE
Luzes de zona de toque	NÃO EXISTENTE
Luzes de borda de pista de táxi	NÃO EXISTENTE

(\*) Itens Alterados

Ref.: Parecer 1758/2015/GTCC/GFIC

*Rodrigo Otávio Ribeiro* 31/12/15  
**Rodrigo Otávio Ribeiro**  
 GFIC / SIA  
 Gerente