

PORTARIA Nº 244/SIA, DE 4 DE FEVEREIRO DE 2016.

Altera a inscrição do aeródromo privado Fazenda Mimoso (MS) no cadastro de aeródromos.

O GERENTE DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO, no uso das atribuições que lhe confere o art. 5º, inciso XIV, da Portaria nº 1751, de 06 de julho de 2015, com fundamento na Lei nº 7.565, de 19 de dezembro de 1986, que dispõe sobre o Código Brasileiro de Aeronáutica, considerando o que consta do processo nº 00065.007196/2016-84,

RESOLVE:

Art. 1º Alterar a inscrição do aeródromo abaixo no cadastro de aeródromos da ANAC com as seguintes características:

I - denominação: Fazenda Mimoso;

II - código OACI: SIFM;

III - município (UF): Chapadão do Sul (MS);

IV - ponto de referência do aeródromo (coordenadas geográficas):
19º 03' 00" S / 052º 57' 56" W

Art. 2º A inscrição tem validade até 24 de maio de 2023.

Art. 3º As características cadastrais do aeródromo serão publicadas no sítio da ANAC na rede mundial de computadores.

Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 5º Fica revogada a Portaria nº 2370/SIA, de 13 de setembro de 2013, publicada no Diário Oficial da União de 16 de setembro de 2013, Seção 1, Página 27.

RODRIGO OTÁVIO RIBEIRO

Resumo das características atualizadas no cadastro do Aeródromo Privado Fazenda Mimoso (Portaria nº 244, de 04 / 02 / 2016) de acordo com o processo ANAC nº 00065.007196/2016-84.

CARACTERÍSTICAS GERAIS DO AERÓDROMO

Nome Oficial	Fazenda Mimoso
Código OACI	SIFM
Tipo de Uso	Privado
Proprietário	Agropecuária Mimoso Ltda
Município (UF)	Chapadão do Sul (MS)
Tipo de Operação	VFR Diurna
*Ponto de Referência do Aeródromo (coordenadas geográficas)	19° 03' 00" S / 052° 57' 56" W
Altitude	624 m

CARACTERÍSTICAS DA PISTA DE POUSO E DECOLAGEM

Designação	12 / 30
Comprimento	800m
Largura	18m
Natureza da superfície	Terra
Resistência do pavimento	5600kg/0,50 MPa

SINALIZAÇÃO LUMINOSA

Farol de aeródromo	NÃO EXISTENTE
Indicador de direção de vento iluminado	NÃO EXISTENTE
Luzes de borda de pista	NÃO EXISTENTE
Luzes de cabeceira de pista	NÃO EXISTENTE
Luzes de eixo de pista	NÃO EXISTENTE
Luzes de zona de toque	NÃO EXISTENTE
Luzes de borda de pista de táxi	NÃO EXISTENTE

(*) Itens Alterados

Ref.: Portaria 40/2016/GTCC/GFC

Rodrigo Otávio Ribeiro 04/02/16

Rodrigo Otávio Ribeiro
GFC / SIA
Gerente