



ANAC

Agência Nacional de Aviação Civil
Superintendência de Infraestrutura Aeroportuária

PORTARIA ANAC Nº 801 /SIA, DE 25 DE ABRIL DE 2011 .

Renova a inscrição do aeródromo privado Fazenda Lagoinha (MG) no cadastro de aeródromos.

O GERENTE DE ENGENHARIA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUÁRIA DA AGÊNCIA NACIONAL DE AVIAÇÃO CIVIL - ANAC, no uso de suas atribuições outorgadas pelo artigo 1º, inciso IV da Portaria nº 2304 de 17 de dezembro de 2010, pelo que consta no artigo 41, incisos VIII e X da Resolução Nº 110, de 15 de setembro de 2009, nos termos do disposto na Resolução nº 158, de 13 de julho de 2010, com fundamento na Lei nº 7.565, de 19 de dezembro de 1986, que dispõe sobre o Código Brasileiro de Aeronáutica, e tendo em vista as informações que constam nos autos do processo nº 60800.065070/2011-81, resolve:

Art. 1º Renovar a inscrição do aeródromo abaixo no cadastro, mantendo-o aberto ao tráfego aéreo:

I - denominação: Fazenda Lagoinha;

II - código OACI: SJUH;

III - município(UF): Pedrinópolis (MG);

IV - ponto de referência do aeródromo (coordenadas geográficas):
19º 14' 19" S / 047º 29' 52" W

Art. 2º A renovação de inscrição tem validade de 10 (dez) anos.

Art. 3º As características cadastrais do aeródromo serão publicadas no sítio da ANAC na rede mundial de computadores.

Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

TÁRIK PEREIRA DE SOUZA

Gerente de Engenharia de Infraestrutura Aeroportuária

AGÊNCIA NACIONAL DE
AVIAÇÃO CIVIL
PUBLICAÇÕES

25 ABR. 2011

Publicado no DOU

DOU nº: 78, S-1, p.4

Parecer de Análise: nº 433/2011/GTCO/GENG/SIA-ANAC

Rio de Janeiro, 15 de abril de 2011.

Renovação de inscrição no cadastro
Aeródromo Privado Fazenda Lagoinha (SJUH)
Processo Número: 60800.065070/2011-81
Pedrinópolis (MG)

Observações da Análise:

A documentação apresentada atende ao estabelecido na Resolução 158 de 13 de julho de 2010, que revogou a IAC 4301, complementada pela Portaria 1227 de 30 de julho de 2010.

Pendências encontradas:

Nenhuma


Conclusão da Análise:

Favorável: sugere-se a emissão de portaria de renovação de inscrição no cadastro do aeródromo.

Situação do Processo:

Aguardando assinatura do documento final

PROTOCOLO ANAC
60800.065070/2011-81


Glayton Ribeiro dos Santos

Visto,


Tárík Pereira de Souza
Gerente de Engenharia de Infraestrutura Aeroportuária



Resumo das características do aeródromo privado Fazenda Lagoinha/MG (SJUH), atualizadas e renovadas no cadastro de aeródromos da ANAC de acordo com o processo ANAC nº 60800.065070/2011-81.

DADOS GERAIS DO AERÓDROMO	
Nome oficial	Fazenda Lagoinha
Código OACI	SJUH
Tipo de Uso	Privado
Proprietário	Daniel de Paiva Abreu
Município (UF)	Pedrinópolis
Tipo de operação	VFR diurna
Ponto de Referência do Aeródromo (coordenadas geográficas)	19° 14' 19" S / 47° 29' 52" W
Altitude (m)	1020,00
DADOS GERAIS DA PISTA DE POUSO E DECOLAGEM	
	1 pista de pouso e decolagem
Designação	12 / 30
Comprimento (m)	1000,00
Largura (m)	25,00
Natureza da superfície	Terra
Resistência do pavimento	5700Kg/0,50 MPa
SINALIZAÇÃO LUMINOSA DE PISTA DE POUSO E DECOLAGEM	
Farol de aeródromo	Não
Indicador de direção de vento iluminado	Não
Luzes de borda de pista	Não
Luzes de cabeceira de pista	Não
Luzes de eixo de pista	Não
Luzes de zona de toque	Não
Luzes de borda de pista de táxi	Não



ANAC AGÊNCIA NACIONAL
DE AVIAÇÃO CIVIL

Resumo das características atualizadas no cadastro do Aeródromo Privado Fazenda Lagoinha (Portaria nº 0801, de 25/04/2011) de acordo com o processo ANAC nº 00065.002875/2014-03.

CARACTERÍSTICAS GERAIS DO AERÓDROMO

Nome Oficial	Fazenda Lagoinha
Código OACI	SJUH
Tipo de Uso	Privado
Proprietário	Daniel de Paiva Abreu
Município (UF)	Pedrinópolis (MG)
Tipo de Operação	VFR Diurna
Ponto de Referência do Aeródromo (coordenadas geográficas)	19° 14' 19" S / 047° 29' 52" W
*Altitude	1021 m

CARACTERÍSTICAS DA PISTA DE POUSO E DECOLAGEM

*Designação	14 / 32
Comprimento	1000m
Largura	25m
Natureza da superfície	Terra
Resistência do pavimento	5700kg/0,50MPa

SINALIZAÇÃO LUMINOSA

Farol de aeródromo	NÃO EXISTENTE
Indicador de direção de vento iluminado	NÃO EXISTENTE
Luzes de borda de pista	NÃO EXISTENTE
Luzes de cabeceira de pista	NÃO EXISTENTE
Luzes de eixo de pista	NÃO EXISTENTE
Luzes de zona de toque	NÃO EXISTENTE
Luzes de borda de pista de táxi	NÃO EXISTENTE

(*) Itens Alterados

Hyg. Viana de Vasconcelos