

PORTARIA ANAC Nº 539 /SIA, DE 01 DE março DE 2013.

Renova a inscrição do aeródromo privado Fazenda Caiçara (SP) no cadastro de aeródromos.

O GERENTE DE ENGENHARIA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUÁRIA DA AGÊNCIA NACIONAL DE AVIAÇÃO CIVIL - ANAC, no uso de suas atribuições outorgadas pelo artigo 1º, inciso IV da Portaria nº 2304 de 17 de dezembro de 2010, pelo que consta no artigo 41, incisos VIII e X da Resolução Nº 110, de 15 de setembro de 2009, nos termos do disposto na Resolução nº 158, de 13 de julho de 2010, com fundamento na Lei nº 7.565, de 19 de dezembro de 1986, que dispõe sobre o Código Brasileiro de Aeronáutica, e tendo em vista as informações que constam nos autos do processo nº 00065.024534/2013-08, resolve:

Art. 1º Renovar a inscrição do aeródromo abaixo no cadastro, mantendo-o aberto ao tráfego aéreo:

I - denominação: Fazenda Caiçara;

II - código OACI: SDCR;


III - município (UF): Itanhaém (SP);

IV - ponto de referência do aeródromo (coordenadas geográficas):  
24° 04' 14" S / 046° 49' 44" W

Art. 2º A renovação de inscrição tem validade de 10 (dez) anos.

Art. 3º As características cadastrais do aeródromo serão publicadas no sítio da ANAC na rede mundial de computadores.

Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.



TÁRIK PEREIRA DE SOUZA  
Gerente de Engenharia de Infraestrutura Aeroportuária

DOU Nº 42  
S/ 1 P. 3  
DATA: 4/3/13.



Resumo das características renovadas no cadastro do Aeródromo Privado Fazenda Caiçara (Portaria nº 539, de 01 / 03 / 2013) de acordo com o processo ANAC nº 00065.024534/2013-08.

#### CARACTERÍSTICAS GERAIS DO AERÓDROMO

Nome Oficial	Fazenda Caiçara
Código OACI	SDCR
Tipo de Uso	Privado
Proprietário	Aero Agrícola Caiçara Ltda
Município (UF)	Itanhaém (SP)
Tipo de Operação	VFR Diurna
Ponto de Referência do Aeródromo (coordenadas geográficas)	24° 04' 14" S / 046° 49' 44" W
Altitude	12 m

#### CARACTERÍSTICAS DA PISTA DE POUSO E DECOLAGEM

Designação	09 / 27
Comprimento	560m
Largura	18m
Natureza da superfície	Terra
Resistência do pavimento	2500 kg / 0,50 Mpa

#### SINALIZAÇÃO LUMINOSA

Farol de aeródromo	NÃO EXISTENTE
Indicador de direção de vento iluminado	NÃO EXISTENTE
Luzes de borda de pista	NÃO EXISTENTE
Luzes de cabeceira de pista	NÃO EXISTENTE
Luzes de eixo de pista	NÃO EXISTENTE
Luzes de zona de toque	NÃO EXISTENTE
Luzes de borda de pista de táxi	NÃO EXISTENTE

#### OBSERVAÇÕES (RMK)

- a. AD OPR com cautela devido região montanhosa e obstáculo natural na aproximação final da RWY 09.  
b. Circuito TFC deverá ser realizado somente setor SUL AD, ALT 1500FT