



**PORTARIA ANAC Nº 285/SIA, DE 31 DE JANEIRO DE 2014.**

Altera e renova a inscrição do aeródromo privado Fazenda São Roque (SP) no cadastro de aeródromos.

**O GERENTE DE ENGENHARIA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUÁRIA SUBSTITUTO**, no uso das atribuições que lhe conferem o art. 1º, inciso IV, da Portaria nº 2304, de 17 de dezembro de 2010, com fundamento na Lei nº 7.565, de 19 de dezembro de 1986, que dispõe sobre o Código Brasileiro de Aeronáutica,

**RESOLVE:**

Art. 1º Alterar e renovar o registro do aeródromo privado abaixo, tendo em vista as informações que constam nos autos do processo nº 00065.006534/2014-07, com as seguintes características:

I - denominação: Fazenda São Roque;

II - código OACI: SJAS;

III - município (UF): Reginópolis (SP);

IV - ponto de referência do aeródromo (coordenadas geográficas):  
21º 39' 37" S / 049º 09' 52" W

Art. 2º A renovação de inscrição tem validade de 10 (dez) anos.

Art. 3º As características cadastrais do aeródromo serão publicadas no sítio da ANAC na rede mundial de computadores.

Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 5º Fica revogada a Portaria ANAC nº 536, de 23 de março de 2012, publicada no Diário Oficial da União nº 59, Seção 1, Página 7, de 26 de março de 2012.

**HUGO VIEIRA DE VASCONCELOS**

Resumo das características atualizadas no cadastro do Aeródromo Privado Fazenda São Roque (Portaria nº 0285, de 31/01/2014) de acordo com o processo ANAC nº 00065.025415/2016-15.

**CARACTERÍSTICAS GERAIS DO AERÓDROMO**

Nome Oficial	Fazenda São Roque
Código OACI	SJAS
Tipo de Uso	Privado
Proprietário	Terral Agricultura e Pecuária S.A.
Município (UF)	Reginópolis (SP)
Tipo de Operação	VFR Diurna
Ponto de Referência do Aeródromo (coordenadas geográficas)	21° 39' 37" S / 049° 09' 52" W
Altitude	416 m

**CARACTERÍSTICAS DA PISTA DE POUSO E DECOLAGEM**

*Designação	18 / 36
Comprimento	900m
Largura	20m
Natureza da superfície	Terra
Resistência do pavimento	5600kg/0,50MPa

**SINALIZAÇÃO LUMINOSA**

Farol de aeródromo	NÃO EXISTENTE
Indicador de direção de vento iluminado	NÃO EXISTENTE
Luzes de borda de pista	NÃO EXISTENTE
Luzes de cabeceira de pista	NÃO EXISTENTE
Luzes de eixo de pista	NÃO EXISTENTE
Luzes de zona de toque	NÃO EXISTENTE
Luzes de borda de pista de táxi	NÃO EXISTENTE

(\*) Itens Alterados

Ref: Parecer 222/2016/GTCC/GFIC

*Rodrigo Otávio Ribeiro* 07/03/16

Rodrigo Otávio Ribeiro  
GFIC / SIA  
Gerente