

PORTARIA ANAC Nº 925/SIA, DE 15 DE ABRIL DE 2014.

Altera e renova a inscrição do aeródromo privado Terravista (BA) no cadastro de aeródromos.

O GERENTE DE ENGENHARIA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUÁRIA SUBSTITUTO, no uso das atribuições que lhe conferem o art. 1º, inciso IV, da Portaria nº 2304, de 17 de dezembro de 2010, com fundamento na Lei nº 7.565, de 19 de dezembro de 1986, que dispõe sobre o Código Brasileiro de Aeronáutica,

RESOLVE:

Art. 1º Alterar e renovar o registro do aeródromo privado abaixo, tendo em vista as informações que constam nos autos do processo nº 00065.043844/2014-02, com as seguintes características:

I - denominação: Terravista;

II - código OACI: SBTV;

III - município (UF): Porto Seguro (BA);

IV - ponto de referência do aeródromo (coordenadas geográficas):
16° 32' 29" S / 039° 06' 29" W

Art. 2º A renovação de inscrição tem validade de 10 (dez) anos.

Art. 3º As características cadastrais do aeródromo serão publicadas no sítio da ANAC na rede mundial de computadores.

Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 5º Fica revogada a Portaria ANAC nº 353/SIA, de 23 de fevereiro de 2012, publicada no Diário Oficial da União nº 38, Seção 1, Página 1, de 24 de fevereiro de 2012.

HUGO VIEIRA DE VASCONCELOS



Resumo das características atualizadas no cadastro do Aeródromo Privado Terravista (Portaria nº 925, de 15 / 04 / 2014) de acordo com o processo ANAC nº 00065.043844/2014-02.

CARACTERÍSTICAS GERAIS DO AERÓDROMO

Nome Oficial	Terravista
Código OACI	SBTV
Tipo de Uso	Privado
Proprietário	Terravista Empreendimentos Ltda
Município (UF)	Porto Seguro (BA)
Tipo de Operação	VFR Diurna/Noturna
*Ponto de Referência do Aeródromo (coordenadas geográficas)	16° 32' 29" S / 039° 06' 29" W
*Altitude	50 m

CARACTERÍSTICAS DA PISTA DE POUSO E DECOLAGEM

Designação	15 / 33
Comprimento	1500m
Largura	30m
Natureza da superfície	Asfalto
Resistência do pavimento	23/F/A/X/T

SINALIZAÇÃO LUMINOSA

Farol de aeródromo	EXISTENTE
Indicador de direção de vento iluminado	EXISTENTE
Luzes de borda de pista	EXISTENTE
Luzes de cabeceira de pista	EXISTENTE
Luzes de eixo de pista	NÃO EXISTENTE
Luzes de zona de toque	NÃO EXISTENTE
Luzes de borda de pista de táxi	EXISTENTE

(*) Itens Alterados

OBSERVAÇÕES (RMK)

- a. Proibida OPS ACFT sem RDO.
 - b. CTC Compulsório TWR/APP - PS antes de iniciar TKOF.
 - c. Compulsória a apresentação de PLN e suas atualizações à Sala AIS SBPS.
 - d. Compulsório o circuito TFC pelo setor SW.
- (1) FRI 1500-2100. Demais HR O/R. TEL: (73) 8802-0366. OPR Terravista Empreendimentos S/A.
 (2) MEHT : 47FT
 (3) 1100-2100. OPR Terravista Empreendimentos S/A.

g