

**PORTARIA Nº 1831/SIA, DE 14 DE JULHO DE 2015.**

Altera a inscrição do aeródromo privado PCH - Buriti (MS) no cadastro de aeródromos.

**O GERENTE DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO**, no uso da atribuição que lhe confere o art. 5º, inciso XIV, da Portaria nº 1751, de 6 de julho de 2015, com fundamento na Lei nº 7.565, de 19 de dezembro de 1986, que dispõe sobre o Código Brasileiro de Aeronáutica, considerando o que consta do processo nº 00065.059347/2015-07,

**RESOLVE:**

Art. 1º Alterar a inscrição do aeródromo abaixo no cadastro de aeródromos da ANAC com as seguintes características:

I - denominação: PCH - Buriti;

II - código OACI: SJRW;

III - município (UF): Água Clara (MS); e

IV - ponto de referência do aeródromo (coordenadas geográficas):  
19º 20' 28" S / 052º 41' 23" W

Art. 2º A inscrição tem validade até 30 de maio de 2022.

Art. 3º As características cadastrais do aeródromo serão publicadas no sítio da ANAC na rede mundial de computadores.

Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 5º Fica revogada a Portaria nº 1064/SIA, de 29 de maio de 2012, publicada no Diário Oficial da União de 30 de maio de 2012, Seção 1, página 26.

**RODRIGO OTÁVIO RIBEIRO**



Resumo das características atualizadas no cadastro do Aeródromo Privado PCH - Buriti (Portaria nº 1833, de 14/07/2015) de acordo com o processo ANAC nº 00065.059347/2015-07.

**CARACTERÍSTICAS GERAIS DO AERÓDROMO**

Nome Oficial	PCH - Buriti
Código OACI	SJRW
Tipo de Uso	Privado
*Proprietário	Rio Sucuriú Energia S/A
Município (UF)	Água Clara (MS)
Tipo de Operação	VFR Diurna
*Ponto de Referência do Aeródromo (coordenadas geográficas)	19° 20' 28" S / 052° 41' 23" W
*Altitude	490 m


**CARACTERÍSTICAS DA PISTA DE POUSO E DECOLAGEM**

Designação	10 / 28
Comprimento	1600m
Largura	23m
Natureza da superfície	Asfalto
Resistência do pavimento	20/F/B/W/T

**SINALIZAÇÃO LUMINOSA**

Farol de aeródromo	NÃO EXISTENTE
Indicador de direção de vento iluminado	NÃO EXISTENTE
Luzes de borda de pista	NÃO EXISTENTE
Luzes de cabeceira de pista	NÃO EXISTENTE
Luzes de eixo de pista	NÃO EXISTENTE
Luzes de zona de toque	NÃO EXISTENTE
Luzes de borda de pista de táxi	NÃO EXISTENTE

(\*) Itens Alterados

 14/07/15  
Rodrigo Otávio Ribeiro  
GFIC / SIA  
Gerente