

PORTARIA Nº 1840/SIA, DE 14 DE JULHO DE 2015.

Altera a inscrição do aeródromo privado Fazenda Periquitos (MS) no cadastro de aeródromos.

O GERENTE DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO, no uso da atribuição que lhe confere o art. 5º, inciso XIV, da Portaria nº 1751, de 6 de julho de 2015, com fundamento na Lei nº 7.565, de 19 de dezembro de 1986, que dispõe sobre o Código Brasileiro de Aeronáutica, considerando o que consta do processo nº 00065.088770/2015-14,

RESOLVE:

Art. 1º Alterar a inscrição do aeródromo abaixo no cadastro de aeródromos da ANAC com as seguintes características:

I - denominação: Fazenda Periquitos;

II - código OACI: SSGE;

III - município (UF): Três Lagoas (MS); e

IV - ponto de referência do aeródromo (coordenadas geográficas):
20° 30' 07" S / 051° 50' 01" W

Art. 2º A inscrição tem validade até 10 de outubro de 2023.

Art. 3º As características cadastrais do aeródromo serão publicadas no sítio da ANAC na rede mundial de computadores.

Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 5º Fica revogada a Portaria nº 2634/SIA, de 9 de outubro de 2013, publicada no Diário Oficial da União de 10 de outubro de 2013, Seção 1, página 11.

RODRIGO OTÁVIO RIBEIRO

Resumo das características atualizadas no cadastro do Aeródromo Privado Fazenda Periquitos (Portaria nº 1840, de 14 / 07 / 2015) de acordo com o processo ANAC nº 00065.088770/2015-14.

CARACTERÍSTICAS GERAIS DO AERÓDROMO

Nome Oficial	Fazenda Periquitos
Código OACI	SSGE
Tipo de Uso	Privado
Proprietário	Fazenda Periquitos Sociedade Agropecuária Ltda.
Município (UF)	Três Lagoas (MS)
Tipo de Operação	VFR Diurna
*Ponto de Referência do Aeródromo (coordenadas geográficas)	20° 30' 07" S / 051° 50' 01" W
Altitude	360 m


CARACTERÍSTICAS DA PISTA DE POUSO E DECOLAGEM

Designação	06 / 24
Comprimento	1018m
Largura	20m
Natureza da superfície	Terra
Resistência do pavimento	5600kg/0,50MPa

SINALIZAÇÃO LUMINOSA

Farol de aeródromo	NÃO EXISTENTE
Indicador de direção de vento iluminado	NÃO EXISTENTE
Luzes de borda de pista	NÃO EXISTENTE
Luzes de cabeceira de pista	NÃO EXISTENTE
Luzes de eixo de pista	NÃO EXISTENTE
Luzes de zona de toque	NÃO EXISTENTE
Luzes de borda de pista de táxi	NÃO EXISTENTE

(*) Itens Alterados

 14/07/15
Rodrigo Otávio Ribeiro
GFC / SIA
Gerente