

PORTRARIA Nº 2220/SIA, DE 18 DE AGOSTO DE 2015.

Renova a inscrição do heliponto privado Catuama II (PE) no cadastro de aeródromos.

O GERENTE DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO, no uso da atribuição que lhe confere o art. 5º, inciso XIV, da Portaria nº 1751, de 6 de julho de 2015, com fundamento na Lei nº 7.565, de 19 de dezembro de 1986, que dispõe sobre o Código Brasileiro de Aeronáutica, considerando o que consta do processo nº 00065.095849/2015-93,

RESOLVE:

Art. 1º Renovar a inscrição do heliponto abaixo no cadastro com as seguintes características:

I - denominação: Catuama II;

II - código OACI: SDOM;

III - município (UF): Goiana (PE); e

IV - ponto de referência do heliponto (coordenadas geográficas):
07° 39' 56" S / 034° 49' 48" W

Art. 2º A inscrição tem validade de 10 (dez) anos.

Art. 3º As características cadastrais do aeródromo serão publicadas no sítio da ANAC na rede mundial de computadores.

Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

RODRIGO OTÁVIO RIBEIRO


Resumo das características renovadas no cadastro do Heliporto Privado Catuama II (Portaria nº 2220 de 18 / 08 / 2015) de acordo com o processo ANAC nº 00065.095849/2015-93.

CARACTERÍSTICAS DO HELIPONTO

Nome Oficial	Catuama II
Código OACI	SDOM
Tipo de Uso	Privado
Proprietário	Maria Irene Lena Pereira dos Santos
Município (UF)	Goiânia (PE)
Ponto de Referência do Aeródromo (coordenadas geográficas)	07° 39' 56" S / 034° 49' 48" W
Tipo de Operação	VFR Diurna/Noturna
Altitude	9 m
Natureza do Piso	Concreto
Resistência do Pavimento	6,0 t
Formato da Área de Pouso	Quadrado
Dimensões da Área de Pouso	24m x 24m
Rumo de Aproximação (1)	14
Rumo de Aproximação (2)	

SINALIZAÇÃO LUMINOSA DO HELIPONTO

Farol de aeródromo	NÃO EXISTENTE
Indicador de direção de vento iluminado	EXISTENTE
Luzes indicadoras de direção de aproximação de heliponto	NÃO EXISTENTE
Luzes indicadoras de área de toque quadradas de heliponto	EXISTENTE
Luzes indicadoras do ângulo de direção do heliponto	NÃO EXISTENTE
Luzes de limite de área de pouso de helipontos	EXISTENTE
Luzes de obstáculo	NÃO EXISTENTE

Conforme Parecer 1187/2015/GFCC/GFIC
 18/08/15