

PORTARIA Nº 2270/SIA, DE 21 DE AGOSTO DE 2015.

Altera a inscrição do heliponto privado Farol de São Tomé (RJ) no cadastro de aeródromos.

O GERENTE DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO, no uso da atribuição que lhe confere o art. 5º, inciso XIV, da Portaria nº 1751, de 6 de julho de 2015, com fundamento na Lei nº 7.565, de 19 de dezembro de 1986, que dispõe sobre o Código Brasileiro de Aeronáutica, considerando o que consta do processo nº 00065.066629/2015-52,

RESOLVE:

Art. 1º Alterar a inscrição do heliponto abaixo no cadastro de aeródromos da ANAC com as seguintes características:

I - denominação: Farol de São Tomé;

II - código OACI: SBFS;

III - município (UF): Campos dos Goytacazes (RJ); e

IV - ponto de referência do heliponto (coordenadas geográficas):
22° 01' 44" S / 041° 04' 11" W

Art. 2º A inscrição tem validade até 25 de janeiro de 2021.

Art. 3º As características cadastrais do aeródromo serão publicadas no sítio da ANAC na rede mundial de computadores.

Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 5º Fica revogada a Portaria nº 116/SIA, de 24 de janeiro de 2011, publicada no Diário Oficial da União de 25 de janeiro de 2011, Seção 1, página 5.

RODRIGO OTÁVIO RIBEIRO



Resumo das características atualizadas no cadastro do Heliponto Privado Farol de São Tomé (Portaria nº 2270, de 21/08/2015) de acordo com o processo ANAC nº 00065.066629/2015-52.

CARACTERÍSTICAS DO HELIPONTO

Nome Oficial	Farol de São Tomé
Código OACI	SBFS
Tipo de Uso	Privado
Proprietário	Petrobrás S/A
Município (UF)	Campos dos Goytacazes (RJ)
Ponto de Referência do Aeródromo (coordenadas geográficas)	22° 01' 44" S / 041° 04' 11" W
*Tipo de Operação	VFR Diurna, IFR Diurna
Altitude	3 m
Natureza do Piso	Concreto
Resistência do Pavimento	15 t
Formato da Área de Pouso	Retangular
Dimensões da Área de Pouso	44.4m x 43.4m
Rumo de Aproximação (1)	13
Rumo de Aproximação (2)	31

SINALIZAÇÃO LUMINOSA DO HELIPONTO

Farol de aeródromo	NÃO EXISTENTE
Indicador de direção de vento iluminado	EXISTENTE
Luzes indicadoras de direção de aproximação de heliponto	NÃO EXISTENTE
Luzes indicadoras de área de toque quadradas de heliponto	NÃO EXISTENTE
Luzes indicadoras do ângulo de direção do heliponto	NÃO EXISTENTE
Luzes de limite de área de pouso de helipontos	EXISTENTE
Luzes de obstáculo	NÃO EXISTENTE

(*) Itens Alterados

OBSERVAÇÕES (RMK)

a. Rodovia RJ-216, Nº 1100, Praia do Farol de São Tomé.

b. Cartas ver AIP-MAP.

(1) 0915-2100 OPR PETROBRAS.

(2) OPR PETROBRAS.

(Referência: ROTAER, vigente em AGOSTO/2015)

Ref.: Parecer 1716/2015/GTCDG/FIC

Rodrigo Otávio Ribeiro 19/11/15

Rodrigo Otávio Ribeiro
GFIC / SIA
Gerente