

PORTARIA Nº 3390/SIA, DE 21 DE DEZEMBRO DE 2015.

Inscreve o heliponto privado Júlio Simões - Matriz (SP) no cadastro de aeródromos.

O GERENTE DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO, no uso da atribuição que lhe confere o art. 5º, inciso XIV, da Portaria nº 1751, de 6 de julho de 2015, com fundamento na Lei nº 7.565, de 19 de dezembro de 1986, que dispõe sobre o Código Brasileiro de Aeronáutica, considerando o que consta do processo nº 00065.166760/2015-19,

RESOLVE:

Art. 1º Inscrever o heliponto abaixo no cadastro com as seguintes características:

I - denominação: Júlio Simões - Matriz;

II - código OACI: SNJS;

III - município (UF): Mogi das Cruzes (SP); e

IV - ponto de referência do heliponto (coordenadas geográficas):
23° 32' 30" S / 046° 13' 53" W

Art. 2º A inscrição tem validade de 10 (dez) anos.

Art. 3º As características cadastrais do aeródromo serão publicadas no sítio da ANAC na rede mundial de computadores.

Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

RODRIGO OTÁVIO RIBEIRO



ANAC AGÊNCIA NACIONAL
DE AVIAÇÃO CIVIL

Resumo das características atualizadas no cadastro do Heliponto Privado Júlio Simões - Matriz (Portaria nº 339 de 21 / 12 / 2015) de acordo com o processo ANAC nº 00065.166760/2015-19.

CARACTERÍSTICAS GERAIS DO HELIPONTO

Nome Oficial	Júlio Simões - Matriz
Código OACI	SNJS
Tipo de Uso	Privado
Proprietário	JSL S/A - Júlio Simões Logística S/A
Município (UF)	Mogi das Cruzes (SP)
Tipo de Operação	VFR Diurna/Noturna
Ponto de Referência do Aeródromo (coordenadas geográficas)	23° 32' 30" S/046° 13' 53" W
Altitude	763 m

CARACTERÍSTICAS DA ÁREA DE POUSO

Natureza do piso	Concreto
Resistência do pavimento	4,0t
Formato da Área de Pouso	Quadrado
Dimensões da Área de Pouso	18m x 18m
Rumo de Aproximação (1)	9
Rumo de Aproximação (2)	27

SINALIZAÇÃO LUMINOSA

Farol de aeródromo	NÃO EXISTENTE
Indicador de direção de vento iluminado	EXISTENTE
Luzes indicadoras de direção de aproximação de heliponto	NÃO EXISTENTE
Luzes indicadoras de área de toque quadradas de heliponto	EXISTENTE
Luzes indicadoras do ângulo de direção do heliponto	NÃO EXISTENTE
Luzes de limite de área de pouso de helipontos	EXISTENTE
Luzes de obstáculo	NÃO EXISTENTE

(*) Itens Alterados

Observações:

Ref.: Portaria 1789/2015/GTCC/GFIC

Rodrigo Otávio Ribeiro 21/12/15

Rodrigo Otávio Ribeiro
GFIC / SIA
Gerente