

PORTARIA Nº 7/SIA, DE 4 DE JANEIRO DE 2016..

Altera e renova a inscrição do aeródromo privado
Fazenda Mateira (MS) no cadastro de aeródromos.

O GERENTE DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO, no uso da atribuição que lhe confere o art. 5º, inciso XIV, da Portaria nº 1751, de 6 de julho de 2015, com fundamento na Lei nº 7.565, de 19 de dezembro de 1986, que dispõe sobre o Código Brasileiro de Aeronáutica, considerando o que consta do processo nº 00065.087911/2015-73,

RESOLVE:

Art. 1º Alterar e renovar o registro do aeródromo privado abaixo, com as seguintes características:

I - denominação: Fazenda Mateira;

II - código OACI: SIWQ;

III - município (UF): Santa Rita do Pardo (MS); e

IV - ponto de referência do aeródromo (coordenadas geográficas):
20° 57' 43" S / 053° 04' 14" W

Art. 2º A renovação de inscrição tem validade de 10 (dez) anos.

Art. 3º As características cadastrais do aeródromo serão publicadas no sítio da ANAC na rede mundial de computadores.

Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

RODRIGO OTÁVIO RIBEIRO

Resumo das características atualizadas no cadastro do Aeródromo Privado Fazenda Mateira (Portaria nº *7*, de *04 / 01 / 2016*) de acordo com o processo ANAC nº 00065.087911/2015-73.

CARACTERÍSTICAS GERAIS DO AERÓDROMO

Nome Oficial	Fazenda Mateira
Código OACI	SIWQ
Tipo de Uso	Privado
Proprietário	Companhia Melhoramentos Norte do Paraná
Município (UF)	Santa Rita do Pardo (MS)
Tipo de Operação	VFR Diurna
*Ponto de Referência do Aeródromo (coordenadas geográficas)	20° 57' 43" S / 053° 04' 14" W
*Altitude	384 m

CARACTERÍSTICAS DA PISTA DE POUSO E DECOLAGEM

*Designação	06 / 24
Comprimento	850m
*Largura	20m
Natureza da superfície	Terra
Resistência do pavimento	3000kg / 0,50 MPa

SINALIZAÇÃO LUMINOSA

Farol de aeródromo	NÃO EXISTENTE
Indicador de direção de vento iluminado	NÃO EXISTENTE
Luzes de borda de pista	NÃO EXISTENTE
Luzes de cabeceira de pista	NÃO EXISTENTE
Luzes de eixo de pista	NÃO EXISTENTE
Luzes de zona de toque	NÃO EXISTENTE
Luzes de borda de pista de táxi	NÃO EXISTENTE

(*) Itens Alterados

Ref.: Portaria 1785/2015/GTCC/GFIC
Rodrigo 31/12/15

Rodrigo Otávio Ribeiro
GFIC / SIA
Gerente