

PORTARIA Nº 445/SIA, DE 26 DE FEVEREIRO DE 2016.

Altera a inscrição do heliponto privado Monte das Oliveiras (SP) no cadastro de aeródromos.

O GERENTE DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO, no uso da atribuição que lhe confere o art. 5º, inciso XIV, da Portaria nº 1751/SIA, de 6 de julho de 2015, com fundamento na Lei nº 7.565, de 19 de dezembro de 1986, e considerando o que consta do processo nº 00065.160490/2015-32,

RESOLVE:

Art. 1º Alterar a inscrição do heliponto abaixo no cadastro de aeródromos da ANAC com as seguintes características:

I - denominação: Monte das Oliveiras;

II - código OACI: SJRM;

III - município (UF): Santo André (SP);

IV - ponto de referência do heliponto (coordenadas geográficas):
23º 39' 56" S / 046º 31' 15" W

Art. 2º A inscrição tem validade até 20 de setembro de 2021.

Art. 3º As características cadastrais do aeródromo serão publicadas no sítio da ANAC na rede mundial de computadores.

Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 5º Fica revogada a Portaria nº 1774/SIA, de 19 de setembro de 2011, publicada no Diário Oficial da União de 20 de setembro de 2011, Seção 1, Página 4.

RÓDRIGO OTÁVIO RIBEIRO

Resumo das características atualizadas no cadastro do Heliponto Privado Monte das Oliveiras (Portaria nº *445*, de *26/02/2016*) de acordo com o processo ANAC nº 00065.160490/2015-32.

CARACTERÍSTICAS DO HELIPONTO

Nome Oficial	Monte das Oliveiras
Código OACI	SJRM
Tipo de Uso	Privado
Proprietário	Igreja Universal do Reino de Deus
Município (UF)	Santo André (SP)
*Ponto de Referência do Aeródromo (coordenadas geográficas)	23° 39' 56" S / 046° 31' 15" W
Tipo de Operação	VFR Diurna/Noturna
*Altitude	787 m
*Natureza do Piso	Metálico
Resistência do Pavimento	5,0 t
Formato da Área de Pouso	Quadrado
Dimensões da Área de Pouso	24m x 24m
*Rumo de Aproximação (1)	3
*Rumo de Aproximação (2)	-

SINALIZAÇÃO LUMINOSA DO HELIPONTO

Farol de aeródromo	NÃO EXISTENTE
Indicador de direção de vento iluminado	EXISTENTE
Luzes indicadoras de direção de aproximação de heliponto	NÃO EXISTENTE
Luzes indicadoras de área de toque quadradas de heliponto	NÃO EXISTENTE
Luzes indicadoras do ângulo de direção do heliponto	NÃO EXISTENTE
Luzes de limite de área de pouso de helipontos	EXISTENTE
Luzes de obstáculo	EXISTENTE

(*) Itens Alterados

Ref: Parecer 134/2016/GTCC/GFIC

Rodrigo *26/02/16*
Rodrigo Otávio Ribeiro
 GFIC / SIA
 Gerente