

PORTARIA Nº 446/SIA, DE 26 DE FEVEREIRO DE 2016.

Altera a inscrição do heliponto privado Edifício Dácon, que passa a se chamar AD8/Hcor (SP) no cadastro de aeródromos.

O GERENTE DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO, no uso da atribuição que lhe confere o art. 5º, inciso XIV, da Portaria nº 1751/SIA, de 6 de julho de 2015, com fundamento na Lei nº 7.565, de 19 de dezembro de 1986, e considerando o que consta do processo nº 00065.131024/2015-40,

RESOLVE:

Art. 1º Alterar a inscrição do heliponto abaixo no cadastro de aeródromos da ANAC com as seguintes características:

I - denominação: AD8/Hcor;

II - código OACI: SDKT;

III - município (UF): São Paulo (SP);

IV - ponto de referência do heliponto (coordenadas geográficas):
23º 34' 50" S / 046º 41' 03" W

Art. 2º A inscrição tem validade até 22 de agosto de 2023.

Art. 3º As características cadastrais do aeródromo serão publicadas no sítio da ANAC na rede mundial de computadores.

Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 5º Fica revogada a Portaria nº 2135/SIA, de 21 de agosto de 2013, publicada no Diário Oficial da União de 22 de agosto de 2013, Seção 1, Página 1.

RÓDRIGO OTÁVIO RIBEIRO

Resumo das características atualizadas no cadastro do Heliponto Privado AD8/Hcor
(Portaria nº *446*, de *26/02/2016*) de acordo com o processo ANAC nº
00065.131024/2015-40.

CARACTERÍSTICAS DO HELIPONTO

*Nome Oficial	AD8/Hcor
Código OACI	SDKT
Tipo de Uso	Privado
Proprietário	Condomínio Edifício Dacon
Município (UF)	São Paulo (SP)
*Ponto de Referência do Aeródromo (coordenadas geográficas)	23° 34' 50" S / 046° 41' 03" W
Tipo de Operação	VFR Diurna/Noturna
Altitude	824 m
Natureza do Piso	Concreto
Resistência do Pavimento	4,0 t
Formato da Área de Pouso	Quadrado
Dimensões da Área de Pouso	19,5m x 19,5m
Rumo de Aproximação (1)	15
Rumo de Aproximação (2)	35

SINALIZAÇÃO LUMINOSA DO HELIPONTO

Farol de aeródromo	NÃO EXISTENTE
Indicador de direção de vento iluminado	EXISTENTE
Luzes indicadoras de direção de aproximação de heliponto	NÃO EXISTENTE
*Luzes indicadoras de área de toque quadradas de heliponto	EXISTENTE
Luzes indicadoras do ângulo de direção do heliponto	NÃO EXISTENTE
Luzes de limite de área de pouso de helipontos	EXISTENTE
Luzes de obstáculo	NÃO EXISTENTE

(*) Itens Alterados

Ref.: Parecer 158/2016/GTCC/GFIC

Rodrigo Otávio Ribeiro
26/02/16
Rodrigo Otávio Ribeiro
GFIC / SIA
Gerente